


# Streckgitter mit Sechseckmasche




E 3



E 6




E 3,5



E 8




E 4



E 10




E 5



E 15



**E 25**



**E 30**

**Bezeichnung der Masche**

|             |   |           |   |           |   |           |
|-------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| <b>E 30</b> | x | 16,00     | - | 2,00      | x | 2,00      |
| <b>DL</b>   |   | <b>DC</b> |   | <b>av</b> |   | <b>sp</b> |

Streckgitter in Tafeln und Rollen wird in Standarddicken und -formaten oder nach Maß in beliebigen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl (z.B. Werkstoff-Nr. 4301, 4571), NE-Metallen (z.B. Aluminium, Kupfer, Messing) und Kunststoffen geliefert.


Die Angaben beziehen sich auf die marktgängigen Dicken.

Die Gewichtsangaben stellen Orientierungswerte dar und ändern sich je nach Werkstoff und Maschenbreite.

Die Angaben beziehen sich auf Stahlblech.

Die Maschen sind in Originalgröße mit den üblichen produktionsbedingten Toleranzen abgebildet.

| <b>DL mm</b> | <b>DC mm</b> | <b>Stegbreite av/mm</b> | <b>Stegdike sp/mm</b> | <b>Gewicht in kg/m²</b> | <b>Max. Tafel/Rollenbreite mm</b> |
|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>E 3</b>   | 2,00         | 0,50                    | 0,40                  | 1,600                   | 625                               |
|              | 2,00         | 0,50                    | 0,50                  | 2,000                   | 625                               |
|              | 2,00         | 0,50                    | 0,60                  | 2,400                   | 625                               |
| <b>E 3,5</b> | 2,30         | 0,55                    | 0,40                  | 1,550                   | 625                               |
|              | 2,30         | 0,55                    | 0,50                  | 1,900                   | 625                               |
|              | 2,30         | 0,55                    | 0,60                  | 2,300                   | 625                               |
| <b>E 4</b>   | 3,00         | 0,65                    | 0,50                  | 1,700                   | 1000 - 1250                       |
|              | 3,00         | 0,65                    | 0,60                  | 2,050                   | 1000 - 1250                       |
|              | 3,00         | 0,65                    | 0,80                  | 2,750                   | 1000 - 1250                       |
| <b>E 5</b>   | 3,20         | 0,80                    | 0,50                  | 2,000                   | 1000 - 1250                       |
|              | 3,20         | 0,80                    | 0,60                  | 2,400                   | 1000 - 1250                       |
|              | 3,20         | 0,80                    | 0,80                  | 3,100                   | 1000 - 1250                       |
| <b>E 6</b>   | 3,50         | 0,80                    | 0,60                  | 2,100                   | 1000 - 1250                       |
|              | 3,50         | 0,80                    | 0,80                  | 2,750                   | 1000 - 1250                       |
|              | 3,50         | 0,80                    | 1,00                  | 3,450                   | 1000 - 1250                       |
| <b>E 8</b>   | 4,70         | 0,80                    | 0,60                  | 1,900                   | 1000 - 1250                       |
|              | 4,70         | 0,80                    | 0,80                  | 2,400                   | 1000 - 1250                       |
|              | 4,70         | 0,80                    | 1,00                  | 2,800                   | 1000 - 1250                       |
| <b>E 10</b>  | 5,00         | 1,00                    | 0,60                  | 1,900                   | 1000 - 1250                       |
|              | 5,00         | 1,00                    | 0,80                  | 2,550                   | 1000 - 1250                       |
|              | 5,00         | 1,00                    | 1,00                  | 3,100                   | 1000 - 1250                       |
| <b>E 15</b>  | 6,50         | 1,30                    | 0,60                  | 1,900                   | 1000 - 1250                       |
|              | 6,50         | 1,30                    | 0,80                  | 2,550                   | 1000 - 1250                       |
|              | 6,50         | 1,30                    | 1,00                  | 3,150                   | 1000 - 1250                       |
| <b>E 25</b>  | 13,00        | 1,50                    | 1,00                  | 1,850                   | 1000 - 1250 - 1500                |
|              | 13,00        | 2,00                    | 1,50                  | 3,600                   | 1000 - 1250 - 1500                |
|              | 13,00        | 2,00                    | 2,00                  | 4,500                   | 1000 - 1250 - 1500                |
| <b>E 30</b>  | 16,00        | 1,50                    | 1,00                  | 1,500                   | 1000 - 1250 - 1500                |
|              | 16,00        | 1,50                    | 1,50                  | 2,250                   | 1000 - 1250 - 1500                |
|              | 16,00        | 2,00                    | 2,00                  | 3,400                   | 1000 - 1250 - 1500                |



**Legende**

**E** = Sechseck = DL  
**DL** = Maschenlänge  
**DC** = Maschenbreite  
**av** = Stegbreite  
**sp** = Stegdicke

